

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_  
от «28» августа 2015 г.

### І Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум  
им. М.С. Солнцева»  
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 . 1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	-	все	-	-
1 . 2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2,3	-	С	-	-
1 . 3	Лестница (наружная)	нет	3	4	-	Все	-	-
1 . 4	Пандус (наружный)	есть	4	5	Ширина пандуса 0.9 м	К,О	-	
1 . 5	Автостоянка и парковка	есть	5	6	Автостоянка и парковка не обозначены спец.знаками	К,О	-	Тек. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	все	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию (участку)</b>	ДП-И(К,О,Г,У)	1,2,3, 4,5	1,2,3, 19	Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум  
им. М.С. Солнцева»  
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функциональ но-плани ровочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ес ть/ не т	№ на пл ан е	№ фо то	Содержание	Знач имо для инва лида (кате го рия)	Содержание	Вид ы рабо т
2 · 1	Лестница (наружная)	нет	3	4	-	все	-	-
- 2 · 2	Пандус (наружный)	есть	4	5	Ширина пандуса 0.9 м	К,О	-	-
2 · 3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	-	все	-	-
2 · 4	Дверь (входная)	есть	-	8	-	все	-	-
2 · 5	Тамбур	есть	6	7	-	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	все	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДП-И (К,О,Г,У)	3,4,6	2,3,4	Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум  
им. М.С. Солнцева»  
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3 · 1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	7	15	-	все	-	-
3 · 2	Лестница (внутри здания)	Есть	8	12	-	все	-	-
3 · 3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	К,О	-	-
3 · 4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	К,О	-	-
3 · 5	Дверь	Есть	9	12		все		
3 · 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10	16		все		Текущий ремонт

	)						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть				все	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	10	6,12, 12а,13, 14, 15,16	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум  
им. М.С. Солнцева»  
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4 · 1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	9		все		Тек. ремонт
4 · 2	Зальная форма обслуживания (столовая)	есть	16	13	-	-	-	-
4 · 3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	14	-	-	-	-
4 · 4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-	-	-
4 · 5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-		все		Тек. ремонт
-------------------------	------	---	---	--	-----	--	-------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <b>Зона обслуживания инвалидов</b>	ДП-И( О,С,Г,У)	11,16	7,17	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Есть	11	10	-	Все	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И( О,У)	11	7	Не нуждается

<b>Место приложения труда</b>				
-------------------------------	--	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-				

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум  
им. М.С. Солнцева»  
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5 · 1	Туалетная комната	Есть	13	11	-	Все	-	
5 · 2	Душевая/ванная комната <i>(комната гигиены, умывальная комната)</i>	нет			-			
5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	15	15	-	все	-	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-		все		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	<b>ДП -В</b>	13,14, 15	11	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум  
им. М.С. Солнцева»  
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6 · 1	Визуальные средства	Есть	-	9,9а, 9б	-	все	-	-
6 · 2	Акустические средства	Нет	нет	нет	-	все	-	-
6 · 3	Тактильные средства	Нет	нет	нет	Нет тактильных покрытий	С	-	Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть				все		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	<b>ДЧ-И (О, К, У)</b>	-	9,9a,9б	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_