

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _
от «28» августа 2019 г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум им.
М.С. Солнцева»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 . 1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	-	все	-	-
1 . 2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2,3	-	С	-	-
1 . 3	Лестница (наружная)	нет	3	4	-	Все	-	-
1 . 4	Пандус (наружный)	есть	4	5	Ширина пандуса 0.9 м	К,О	-	
1 . 5	Автостоянка и парковка	есть	5	6	Автостоянка и парковка не обозначены спец.знаками	К,О	-	Тек. ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	все	-	-
-------------------------	------	---	---	---	-----	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДП-И(К,О,Г,У)	1,2,3, 4,5	1,2,3, 19	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _
от «28» августа 2019 г.

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум им. М.С. Солнцева» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2 · 1	Лестница (наружная)	нет	3	4	-	все	-	-
- 2 · 2	Пандус (наружный)	есть	4	5	Ширина пандуса 0.9 м	К,О	-	-
2 · 3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	-	все	-	-
2 · 4	Дверь (входная)	есть	-	8	-	все	-	-
2 · 5	Тамбур	есть	6	7	-	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	все	-	-

II Заключение по зоне:

		Приложение	
--	--	------------	--

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У)	3,4,6	2,3,4	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _
от «28» августа 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум им.
М.С. Солнцева»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№	Наименование	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
---	--------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

П / П	функционально-планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	7	15	-	все	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	8	12	-	все	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	К,О	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	К,О	-	-
3.5	Дверь	Есть	9	12		все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10	16		все		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть				все		

II Заключение по зоне:

		Приложение	
--	--	------------	--

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	10	6,12, 12a,13, 14, 15,16	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от

«28 г.

Приложение 4 (I

» августа 2019

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум
им. М.С. Солнцева»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4 · 1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	9		все		Тек. ремонт
4 · 2	Зальная форма обслуживания (столовая)	есть	16	13	-	-	-	-
4 · 3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	14	-	-	-	-
4 · 4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-	-	-

4 . 5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-		все		Тек. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДП-И(О,С,Г,У)	11,16	7,17	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)

)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от

«28 г.

» августа 2019

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Есть	11	10	-	Все	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,У)	11	7	Не нуждается
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от

«28 г.

Приложение 4(III

_» августа

2019

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Жилые помещения	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум им.
М.С. Солнцева»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5 · 1	Туалетная комната	Есть	13	11	-	Все	-	
5 · 2	Душевая/ванная комната (комната гигиены, умывальная комната)	нет			-			
5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	15	15	-	все	-	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ	Есть	-	-		все		

требования к зоне							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарногигиенические помещения	ДП -В	13,14, 15	11	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Результаты обследования: 6. Системы
информации на объекте**

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум им.
М.С. Солнцева»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193

№ п / п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ес ть/ нет	№ на пл ан е	№ фо то	Содержание	Знач имо для инва лида (кате гория)	Содержание	Виды работ
6 · 1	Визуальные средства	Ес ть	-	9,9а, 9б	-	все	-	-
6 · 2	Акустически е средства	Не т	не т	не т	-	все	-	-
6 · 3	Тактильные средства	Не т	не т	не т	Нет тактильных покрытий	С	-	Техничес кие решения невозмо жны
	ОБЩИЕ требования к зоне	Ес ть				все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, К, У)	-	9,9a,9б	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
«28

Фото № 1. Вход на территорию



Фото № 2. Путь движения по территории



Фото № 3. Путь движения по территории



Фото № 4. Вход в здание.



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
«28

Фото № 5. Пандус перед дверью (Входная площадка)



Фото № 6. Место для парковки автомобилей



Фото № 7. Тамбур




Фото № 8. Входная дверь



Фото № 9. Учебный кабинет



Фото № 10. Место приложения труда



Фото № 11. Туалет



Фото № 12. Лестница внутренняя

Фото № 13. Столовая



Фото № 14. Буфет



Фото № 15. Вестибюль



Фото № 16. Запасной выход

